

Panther Batterien

alles startklar!



! Hinweise zu Temperaturen für Blei-Nass und AGM-Batterien

Lagertemperatur: ideale Umgebungstemperatur sind + 10°C bis + 15°C, + 25°C sollten nicht überschritten, Minusgrade vermieden werden.

Betriebstemperatur: ideale Umgebungstemperatur sind + 27°C. Dauerhaft sollten + 50°C nicht überschritten werden, wobei kurzzeitige Spitzenwerte bis + 60°C möglich sind. Voll geladene Batterien sind frostsicher bis - 50°C. Bei nur teilgeladenen Batterien verschiebt sich diese Grenze kontinuierlich, abhängig vom Ladezustand, bis an bis 0°C-Marke.

Ladetemperatur: Bei einer Ladung sollte die Temperatur der Säure in der Batterie + 50°C nicht überschreiten.

